



OS : Windows Xp, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Version : Driver_v2.2.0.13 + FW_v1.16.0.l

Taille du fichier : 39,511 M



Mettre à jour la description:

Driver:

1. Résout un problème ruban coupé.
 2. Résout un problème qui utilisateur ne peut pas ajouter une nouvelle imprimante par le module Ethernet sous Win 7 et 8.
- Firmware:** . Améliore la stabilité du SDK (Software Development Kit)

Lire attentivement avant le

téléchargement:

1. Prise en charge de Windows XP, Vista, Windows 7 et Win 8 [Supporte Windows 8 x86 et x64, mais pas Windows 8 RT. Capable d'imprimer via App Desktop Style., Mais pas des applications Windows 8 de style. . (. Appli Metro Style)]

Remarque:

1. S'il vous plaît mettre à jour le pilote d'imprimante et firmware en même temps pour obtenir le meilleur rendement.

2. Le programme de mise à jour est principalement prévu pour Enchancement de la performance du produit, et il ne doit pas être considérée comme une assurance supplémentaire ou extension de garantie. Que ce soit dans tous les cas, en raison de l'utilisation du programme de mise à jour a provoqué des dommages directs, indirects ou autres formes de préjudices indirects, notamment, mais sans s'y limiter, toute profits interruption d'activité de perte ou de perte d'informations, même si HiTi est expressément informé de la possibilité de dommages, HiTi pas et ne sera pas à la charge de toute responsabilité pour tout le monde.

3. S'il vous plaît se référer à [FAQ](#) fichier si vous avez des questions de fonctionnement relatives au conducteur

OS : MAC

Version : Driver_v2.1.0 + FW_v1.15.0.1

Taille du fichier : 12.612 Mo



Mettre à jour la description:

Driver:

1. La première fois communiqué.

Firmware:

1. Résout un problème qui peut détecter flipper carte incorrecte.
2. Ajoute temps pour éviter mauvaise gestion d'erreur.

Lisez attentivement avant le téléchargement:

1. Supporte OS 10.5 (Intel-base seulement), 10.6, 10.7, 10.8 et 10.9.

Remarque:

1. S'il vous plaît mettre à jour le pilote d'imprimante et firmware en même temps pour obtenir le meilleur rendement.
2. Le programme de mise à jour est principalement prévu pour Enchancement de la performance du produit, et il ne doit pas être considérée comme une assurance supplémentaire ou extension de garantie. Que ce soit dans tous les cas, en raison de l'utilisation du programme de mise à jour a provoqué des dommages directs, indirects ou autres formes de préjudices indirects, notamment, mais sans s'y limiter, toute profits interruption d'activité de perte ou de perte d'informations, même si HiTi est expressément informé de la possibilité de dommages, HiTi pas et ne sera pas à la charge de toute responsabilité pour tout le monde.
3. S'il vous plaît se référer à **FAQ** fichier si vous avez des questions de fonctionnement relatives au conducteur.

Description : CardDesiree CS

Models : CS-200e

Version : v1.0.44.16

Taille du fichier : 29.97 Mo

