

Ami-info.Com



**Hiti Cs-311**

### **Mettre à jour la description:**

#### **Driver:**

1. Résout un problème de faire encoding.and magnétique impression K par deux cartes (doit être une carte).
2. Résout un problème d'impression couleur incorrecte de temps en temps et de façon anormale.
3. Mises à jour annonce japonais traduction française.
4. L'utilisateur n'a pas besoin de faire "Désactiver l'exécution pilote Signature" avant l'installation du pilote.

#### **Firmware:**

1. Résout un problème que les données d'impression serait erronée au moment de l'impression en continu avec K ruban.

2. Résout un problème que la fin de l'impression peut avoir une ligne.

### Update Mode opératoire:

1. Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour extraire les fichiers dans un dossier. Entrez dans le dossier, puis entrez dans le sous-dossier "Pilote". Cliquez AUTORUN.EXE pour installer le pilote. Retourner ensuite entrer dans le sous-dossier «FW». Cliquez sur 'BurnFW.exe à jour le firmware. 2. Ne mettez pas l'imprimante hors tension de câble supprimer USB pendant le processus de mise à jour du firmware pour éviter d'endommager l'imprimante.

### Lisez attentivement avant le téléchargement:

1. Prise en charge de Windows XP, Vista, Windows 7 et Win 8 [Supporte Windows 8 x86 et x64, mais pas Windows 8 RT. Capable d'imprimer via App Desktop Style., Mais pas des applications Windows 8 de style. . (. Appli Metro Style)]

### Remarque:

1. S'il vous plaît mettre à jour le pilote d'imprimante et firmware en même temps pour obtenir le meilleur rendement.

**Version** : CS-311\_Driver\_v2.8.0.19+FW\_v1.17.0.a

**Taille du fichier** : 18.498 Mo

↓ télécharger

## CardDesiree CS

**Models** : CS-311

**Version** : v1.0.44.16

**Taille du fichier** : 29.97 Mo

[↓ télécharger](#)