

ZTE ZXDSL 831AII modem / routeur de mise à niveau du micrologicielAttention: Tous les locaux paramètres PPPoE changements à la valeur par défaut après la mise à niveau, vous devez reconfigurer votre connexion large bande "username" et "password" et les paramètres PPPoE autres après mise à niveau.

Voici le lien pour ZTE ZXDSL 831 mise à jour firmware fourni par l'AII BSNL:

<u>Télécharger Mise A jour Gratuit Serveur 1</u> <u>Télécharger Mise A jour Gratuit Serveur 2</u>

Je n'ai pas remarqué de changement majeur dans le fonctionnement du modem / routeur, seule une partie interface graphique et affichage change. Certains réglages du menu et la configuration a changé maintenant et peut être facilement accessible. Après mise à niveau, vous trouverez tous les paramètres et les configurations en tapant http://192.168.1.1 donc la dose http://192.168.1.1/home1.html n'a plus besoin, comme précédemment.





Overview	
Basic Advanced	
Refresh	
System Information	
Equipment Vendor	ZTE
Model Number	ZXDSL 831AII
Firmware Version	ZXDSL 831AIIV1.0.1i_D18_IN
Serial Number	001E40146D29
System Up time	00:23:24s
Internet Connection	
DSL Status	true
Downstream Data Rate	18951100
Upstream Data Rate	1135500

J'ai même essayé sur C2110 Nokia Siemens Networks a. Firmware de Nokia Siemens C2110 maintenant changé et il est montrant 831AII ZXDSL comme modem. Bien que le firmware a travaillé sur C2110 et mon modem fonctionne correctement, il n'est pas conseillé de faire de mise à niveau sur Nokia Siemens C2110 à tous.